

E 6


E-3

Camshaft • Valve

Arbre à cames • Soupape

Nockenwelle • Ventil

Arbol de levas • Válvula



BMB6-74

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de regims VF1000				N° de série	Code de zone
					F1	F2	F2'	F2c		
ARBRE A CAMES COMP. ADMISSION	1.6	1	12209-422-005	JOINT D'ETANCHEITE DE TIGE DE SOUPE	16	16	16	16		
(AJOUTER 0,2 POUR CHAQUE.)										
ARBRE A CAMES COMP. ADMISSION	1.3	2	14111-MB6-000	ARBRE A CAMES COMP. ADMISSION	1	-	-	-		AR,E,ED,F,FI,G,N,SA SW,U
(AJOUTER 0,2 POUR CHAQUE.)										
CULBUTEUR	1.4		14111-MB6-680	ARBRE A CAMES COMP. ADMISSION	-	1	-	-	2105945	E,ED,G,IT,U SW
(COTE AR.CYLINDRE *4,1 *4,3)					-	1	-	-		
(AJOUTER 0,1 POUR CHAQUE.)					-	-	1	-	2105285	AR,C,ED,FI,G,H,IT,SD U
(QUAND L'ENTRETIEN D'UNE UNITE COMPLETE EST REALISE, LE F.R.T. EST DE 5,1 5,3)					-	-	1	-	2001569	F,SW
SOUPE ADMISSION	3.2		14111-MB6-770	ARBRE A CAMES COMP. ADMISSION	1	1	-	-		CM
(COTE AR.CYLINDRE *5,3 *5,5)										
(AJOUTER 0,2 POUR CHAQUE.)										
(LE RODAGE DE SIEGE DE SOUPE EST COMPRIS)					-	1	-	-	2105946	E,ED,G,IT,U
(REPLACEMENT DU GUIDE DE SOUPE: NON COMPRIS.)					-	-	1	-	2105266	AR,E,ED,FI,G,H,IT,SD U
					-	-	1	-	2001570	F,SW
					-	-	-	1	2100210	