

ระบบส่งกำลัง

เครื่องมือ

หัวถอดดลูกปืน 15 มม.	07936-KC10200
เพลลาถอดดลูกปืน	07936-KC10100
น้ำหนักระหุง	07741-0010201
ด้ามตอก	07749-0010000
ตัวตอก 37x40 มม.	07746-0010200
ตัวตอก 42x47 มม.	07746-0010300
ตัวตอก 32x35 มม.	07746-0010100
ตัวนำ 17 มม.	07746-0040400
ตัวนำ 15 มม.	07746-0040300
ตัวนำ 20 มม.	07746-0040500
ตัวนำ 12 มม.	07746-0040200
หัวถอดดลูกปืน 12 มม.	07936-1660110
เพลลาถอดดลูกปืน	07936-1660120

ปัญหาข้อขัดข้อง

มีเสียงดังมาก

- ชุดเฟืองเกียร์สึกหรอหรือเป็นรอยร้าว
- ลูกปืนชุดเฟืองเกียร์สึกหรอหรือเสียหาย

เข้าเกียร์ยาก

- ก้ามปูเปลี่ยนเกียร์คดงอ
- แกนก้ามปูเปลี่ยนเกียร์คดงอ
- ร่องกระปุกเกียร์เสียหาย
- สลักก้ามปูเปลี่ยนเกียร์เสียหาย

เกียร์กระโดด

- ฟันเฟืองหรือร่องเฟืองสึกหรอ
- ร่องกระปุกเกียร์สึกหรอ
- สลักก้ามปูเปลี่ยนเกียร์สึกหรอ
- ร่องก้ามปูเปลี่ยนเกียร์สึกหรอ