

# ระบบส่งกำลัง


## การประกอบชิ้นส่วนระบบส่งกำลัง

ทำความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆ ด้วยตัวทำละลาย  
ทาน้ำมันโมลิบดินัมที่เฟืองและผิวสัมผัสเพืองเกียร์  
และร่องก้ามปูเปลี่ยนเกียร์



ประกอบชิ้นส่วนเข้าตำแหน่งเดิม


### ข้อควรจำ

- ตรวจสอบการหมุนหรือการเคลื่อนที่ของเฟืองขณะอยู่บนเพลลา
- ประกอบแหวนรองและคลีปล็อคโดยให้หน้าเอียงรับแรงดัน อย่าใช้คลีปล็อคที่สึกหรอเพราะจะทำให้ร่องสึกหรอได้
- ตรวจสอบคลีปล็อคจะต้องอยู่ในร่องและปากคลีปล็อคตรงกับร่องที่เพลลา



### เพลลาขับ



 : เฟือง ผิวสัมผัสผิวนูนเพืองเกียร์  
และร่องก้ามปูเปลี่ยนเกียร์