

ล้อหลัง/ระบบกันสะเทือน

เครื่องมือ

หัวถอดดลูกปืน 12 มม.	07746-0050300
เพลลาถอดดลูกปืน	07746-0050100
ด้ามดอก	07749-0010000
ตัวดอก 37x40 มม.	07746-0010200
ตัวนำ 12 มม.	07746-0040200

ปัญหาข้อขัดข้อง

ล้อแกว่งหรือสั่น

- ขอบล้อคดงอ
- ซีลวดคดงอ
- ยางเสียหาย
- ชั้นน็อตเพลลาล้อหลังไม่แน่น
- ปรับตั้งโช้ทั้ง 2 ข้างไม่เท่ากัน

ระบบกันสะเทือนอ่อน

- สปริงโช้คอัพหลังอ่อน
- ชุดโช้คอัพหลังมีน้ำมันรั่วซึม
- แรงดันลมยางต่ำเกินไป

ระบบกันสะเทือนแข็ง

- แกนโช้คคดงอ
- สวิงอาร์มหรือตัวถังคองด
- แรงดันลมยางสูงเกินไป

กินข้างหรือวิ่งไม่ตรงทาง

- เพลาล้อหลังคดงอ
 - ปรับตั้งเพลลาและโช้ทั้ง 2 ข้างไม่เท่ากัน
- ### มีเสียงดังที่ชุดกันสะเทือน
- ใช้คัพหลังผิดปกติ
 - จุดยึดต่างๆ หลุดหลวม