

ปัญหาข้อขัดข้อง

- ก่อนทำการแก้ไขปัญหาให้ตรวจสอบรายการต่อไปนี้
 - ความบกพร่องของหัวเทียน
 - การหลุดหลวมของปลั๊กหัวเทียนหรือสายหัวเทียน
 - มีน้ำเข้าไปในปลั๊กหัวเทียนหรือไม่ (การรั่วของกระแสไฟฟ้าแรงสูงจากชุดลวดทุติยภูมิของคอยล์จุดระเบิด)
- ถ้าไม่มีประกายไฟที่หัวเทียนให้เปลี่ยนคอยล์จุดระเบิดอันใหม่ชัวคราวและทดสอบประกายไฟ ถ้าทดสอบแล้วมีประกายไฟแสดงว่า คอยล์จุดระเบิดอันเดิมเสีย
- "แรงคลื่อนไฟฟ้าตอนแรก" ของชุดลวดปฐมภูมิคอยล์จุดระเบิดเท่ากับแรงคลื่นไฟฟ้าของแบตเตอรี่ในขณะที่สวิทช์จุดระเบิดอยู่ที่ตำแหน่ง "ON"

ไม่มีประกายไฟที่หัวเทียน

สภาพที่ผิดปกติ	สาเหตุที่เป็นไปได้ (ตรวจสอบตามลำดับต่อไปนี้)	
แรงคลื่นไฟฟ้าของคอยล์จุดระเบิดด้านขดลวดปฐมภูมิ	<p>ไม่มีแรงคลื่นไฟฟ้าตอนแรกในขณะที่สวิทช์จุดระเบิดอยู่ที่ตำแหน่ง "ON" (อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ เป็นปกติ)</p> <p>แรงคลื่นไฟฟ้าตอนแรกเป็นปกติ แต่ไม่มีแรงคลื่นไฟฟ้าสูงสุด (peak voltage) ในขณะที่หมุนเครื่องยนต์ (อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ เป็นปกติ)</p> <p>แรงคลื่นไฟฟ้าตอนแรกเป็นปกติ แต่แรงคลื่นไฟฟ้าสูงสุด (peak voltage) ต่ำลงกว่าค่ามาตรฐาน</p> <p>แรงคลื่นไฟฟ้าตอนแรกแรง เคลื่อนไฟฟ้าสูงสุด (peak voltage) เป็นปกติแต่ไม่มีประกายไฟที่หัวเทียน</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. วงจรเบิดภายในสายไฟสีดำ/สีน้ำเงินระหว่างคอยล์จุดระเบิดและสวิทช์จุดระเบิด 2. ขั้วสายปฐมภูมิหลวมหรือไม่ดีหรือวงจรเบิดภายในชุดลวดปฐมภูมิ 3. กล่อง ECM ผิดปกติ (ในกรณีที่เมื่อแรงคลื่นไฟฟ้าตอนแรกเป็นปกติ เมื่อไม่ได้ต่อขั้วต่อของกล่อง ECM อญ) 1. ต่อสายพิกเซล์เทekoแคปเตอร์ไม่ถูกต้อง 2. พิกเซล์เทekoแคปเตอร์บกพร่อง 3. วงจรเบิดภายในสายไฟสีชมพู/สีน้ำเงินระหว่างคอยล์จุดระเบิดและกล่อง ECM หรือขั้วต่อหลุดหลวม 4. วงจรเบิดภายในสายไฟสีน้ำเงิน/สีเหลือง หรือสีขาว/สีเหลืองระหว่างตัวตัวตรวจจับตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยงและกล่อง ECM หรือขั้วต่อหลุดหลวม 5. ตัวตัวตรวจจับตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยงผิดปกติ 6. กล่อง ECM ผิดปกติ (ในกรณีที่ต้องทำความสะอาดข้อ 1-5 แล้วพบว่าปกติ) 1. มัลติมิเตอร์มีความต้านทานต่ำเกินไป : ต่ำกว่า 10 MΩ/DCV 2. รอบการหมุนของเครื่องต่ำเกินไป (ออกแรงในการถีบคันสตั๊ทแบบเบากันไป) 3. ค่าที่เครื่องวัดแสดงออกมากับค่าจริงไม่ตรงกัน (ระบบเป็นปกติถ้าทำการวัดแรงคลื่นไฟฟ้าแล้วเกินกว่าค่ามาตรฐานที่ครั้งเดียวทันเพียงเล็กน้อย) 4. กล่อง ECM ผิดปกติ (ในกรณีที่ต้องทำความสะอาดข้อ 1-3 แล้วพบว่าปกติ) 1. หัวเทียนผิดปกติหรือกระแสไฟฟ้าขาดชุดทุติยภูมิของคอยล์จุดระเบิดรักษา 2. คอยล์จุดระเบิดผิดปกติ 1. มัลติมิเตอร์มีความต้านทานต่ำเกินไป : ต่ำกว่า 10 MΩ/DCV 2. รอบการหมุนของเครื่องต่ำเกินไป (ออกแรงในการถีบคันสตั๊ทแบบเบากันไป) 3. ค่าที่เครื่องวัดแสดงออกมากับค่าจริงไม่ตรงกัน (ระบบเป็นปกติถ้าทำการวัดแรงคลื่นไฟฟ้าแล้วเกินกว่าค่ามาตรฐานที่ครั้งเดียวทันเพียงเล็กน้อย) 4. ตัวตัวตรวจจับตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยงผิดปกติ (ในกรณีที่ต้องทำความสะอาดข้อ 1-3 แล้วพบว่าปกติ) 1. พิกเซล์เทekoแคปเตอร์บกพร่อง 2. ตัวตัวตรวจจับตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยงผิดปกติ