

OUTILS

Masselotte d'extracteur	07741-0010201
Adaptateur, 37 x 40 mm	07746-0010200
Adaptateur, 42 x 47 mm	07746-0010300
Adaptateur, 52 x 55 mm	07746-0010400
Adaptateur, 62 x 68 mm	07746-0010500
Guide, 20 mm	07746-0040500
Guide, 25 mm	07746-0040600
Guide, 40 mm	07746-0040900
Guide, 16 mm	07746-0041300
Mandrin	07749-0010000
Collier de montage	07931-KF00100
Adaptateur de filetage	07931-KF00200
Extracteur d'arbre	07931-ME40000
Ensemble extracteur de roulement	07936-KC10500
Collerettes d'extracteur de roulement	07936-MK50100
Adaptateur de mandrin de roulement	07GAD-SD40101

DEPANNAGE

BRUIT EXCESSIF

- Roulements de bielle usés
- Bielle tordue
- Roulements de vilebrequin usés
- Mauvaise installation de l'arbre d'équilibrage

VIBRATIONS DU MOTEUR

- Arbre d'équilibrage mal synchronisé
- Faux-rond du vilebrequin trop important