

Contrôle de l'usure:

Lors du réglage de la chaîne, contrôler l'étiquette d'usure de la chaîne. Si la zone rouge (6) de l'étiquette vient en regard du repère long (4) des plaques du tendeur de chaîne après que la flèche de la chaîne ait été réglée à la valeur prescrite, l'usure est excessive et la chaîne doit être remplacée. La flèche de la chaîne doit être de:

25—35 mm


Chaîne de rechange:

DID 50V4

ou

RK50MFOZ1

Cette moto possède une chaîne secondaire avec maillon-maître à ridelle qui nécessite un outil spécial pour la découpe et la fixation. Ne pas utiliser un maillon-maître ordinaire avec cette chaîne. Consulter un concessionnaire Honda.



(4) Repère d'index

(6) Zone rouge