

# Controlelampje

## Circuitcontrole

Reinig altijd rond de ECM en houd vuil weg van de stekkers voordat u deze loskoppelt.

Een defect PGM-FI-systeem heeft vaak te maken met slecht aangesloten of gecorrodeerde stekkers. Controleer de volgende aansluitingen.

- (1) MAP-sensorstekker
- (2) ECT-sensorstekker
- (3) TP-sensorstekker
- (4) IAT-sensorstekker
- (5) Verstuiverstekker
- (6) CKP-sensorstekker nr.1/nr.2
- (7) ECM-stekker

Circuitcontrole is geen afdoende oplossing voor andere problemen in het PGM-FI-systeem van de motor.

