

C7


E-4

Camshaft • Valve

Arbre à cames • Soupape

Nockenwelle • Ventil

Arbol de levas • Válvula



RNA2-3

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de requis CBX C	N° de série	Code de zone
ARBRE A CAMES D'ADMISSION D.	2.0	1	12209-422-005	JOINT D'ETANCHEITE DE TIGE DE SOUPE	24	24	
ARBRE A CAMES D'ADMISSION G.	1.6						
ARBRE A CAMES D'ECHAPPEMENT G.		2	14111-MA2-000	ARBRE A CAMES D'ADMISSION D.	1	1	
ARBRE A CAMES D'ECHAPPEMENT D.	2.4	3	14121-MA2-000	ARBRE A CAMES D'ADMISSION G.	1	1	
SOUPE	5.1	4	14131-422-010	ARBRE A CAMES D'ECHAPPEMENT D.	1	1	
(AJOUTER 0,2 POUR CHAQUE.)		5	14141-422-010	ARBRE A CAMES D'ECHAPPEMENT G.	1	1	
(LE RODAGE DE SIEGE DE SOUPE EST COMPRIS.)		6	14207-422-000	JOINT DE CAME	2	2	
(REPLACEMENT DU GUIDE DE SOUPE NON COMPRIS.)		7	14711-MA2-003	SOUPE ADMISSION	12		
RESSORT EXTERIEUR DE SOUPE	5.0	8	14721-422-000	SOUPE ECHAPPEMENT	12	12	
PIECES RELATIVES Y COMPRISES		9	14731-422-000	POUSSOIR B DE SOUPE	24	24	
(AJOUTER 0,1 POUR CHAQUE.)		10	14751-422-004	RESSORT EXTERIEUR DE SOUPE (CHUHATSU)	24	24	
			14751-422-005	RESSORT EXTERIEUR DE SOUPE (NIPPON HATSUJO)	24	24	
		11	14761-422-004	RESSORT INTERIEUR DE SOUPE (CHUHATSU)	24	24	
			14761-422-005	RESSORT INTERIEUR DE SOUPE (NIPPON HATSUJO)	24	24	

1981.09.01

E

C7