


E 10

E-3

Camshaft • Valvo
 Arbre à cames • Soupape
 Nockenwelle • Ventil
 Arbol de levas • Válvula



GM66-74

Item d'entretien	T.D.R.	N° de réf.	N° de pièce	Description	N° de région					N° de série	Code de zone	
					VF1000	F2	F1	F2	F1			
		6	14611-MB6-000	CULBUTEUR	C	8	-	-	-	-	AR,CM,F,FI,N,SA,SW E,ED,G,U	
			14611-MB6-010	CULBUTEUR	-	8	-	-	-	-	2105945	E,ED,G,IT,U
					-	8	-	-	-	-	2105265	AR,E,ED,FI,G,H,IT,SD U
					-	8	-	-	-	-	2001569	F,SW
					-	8	-	-	-	-	2100209	
			7	14631-KE8-0C0	ARBRE DE CULBUTERIE	8	8	-	-	-	-	AR,CM,F,FI,N,SA E,ED,G,SW,U
8	14631-MB6-680	ARBRE DE CULBUTERIE	-	8	8	8	8	-	AR,E,ED,F,FI,G,H,IT SD,SP,SW,U			
9	14641-MF2-711	CHAPEAU D'AXE DE CULBUTEUR	-	8	8	8	8	-	AR,E,ED,F,FI,G,H,IT SD,SP,SW,U			
10	14644-MF2-710	RESSORT ASSISTE DE CULBUTEUR	-	8	8	8	8	-	AR,E,ED,F,FI,G,H,IT SD,SP,SW,U			

2