

• HAUTEUR DE CAME

- 1 Usure ou dommage
- 2 Ech.
- 3 Adm.

	Standard	Limite d'utilisation
Adm.	28,094 mm	27,00 mm (Remplacer)
Ech.	27,675 mm	26,5 mm (Remplacer)

• D.E. DE TOURILLON D'ARBRE A CAMES

Standard	Limite d'utilisation
19,967-19,980 mm	19,92 mm (Remplacer)

• D.I. DE DOUILLE DE L'ARBRE A CAMES

Standard	Limite d'utilisation
20,063-20,083 mm	20,20 mm (Remplacer)

• LONGUEUR A VIDE DU RESSORT DE SOUPE

	Standard	Limite d'utilisation
Intérieur	29,9 mm	29,0 mm (Remplacer)
Extérieur	36,45 mm	35,5 mm (Remplacer)

• NOCKENHÖHE

- 1 Abnutzung oder Beschädigung
- 2 Auslaß
- 3 Einlaß

	Sollwert	Verschleißgrenze
Einlaß	28,094 mm	27,00 mm (Auswechseln)
Auslaß	27,675 mm	26,5 mm (Auswechseln)

• AUSSENDURCHMESSER DES NOCKENWELLENZAPFENS

Sollwert	Verschleißgrenze
19,967 - 19,980 mm	19,92 mm (Auswechseln)

• INNENDURCHMESSER DER NOCKENWELLENBUCHSE

Sollwert	Verschleißgrenze
20,063 - 20,083 mm	20,20 mm (Auswechseln)

• FREIE LÄNGE DER VENTILFEDER

	Sollwert	Verschleißgrenze
Innere Feder	29,9 mm	29,0 mm (Auswechseln)
Äußere Feder	36,45 mm	35,5 mm (Auswechseln)

• ALTURA DE LA LEVA

- 1 Desgaste ó daño
- 2 Externo
- 3 Interno

	Normal	Límite de servicio
Interno	28,094 mm	27,00 mm (Reemplaza)
Externo	27,675 mm	26,5 mm (Reemplaza)

• DIAMETRO EXTERNO DEL MUÑON DEL ARBOL DE LEVAS

Normal	Límite de servicio
19,967-19,980 mm	19,92 mm (Reemplaza)

• DIAMETRO INTERNO DEL CASQUILLO DEL ARBOL DE LEVAS

Normal	Límite de servicio
20,063-20,083 mm	20,20 mm (Reemplaza)

• LONGITUD LIBRE DEL RESORTE DE LA VALVULA

	Normal	Límite de servicio
Interno	29,9 mm	29,0 mm (Reemplaza)
Externo	36,45 mm	35,5 mm (Reemplaza)